



ЕАС

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ. АРТ. 77IP-CH2072



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | | |
|---|---|-------|------|
| A |  | M8*16 | 6 ШТ |
| B |  | M8 | 6 ШТ |
| C |  | M6 | 1 ШТ |

