



Шаг 1




На этом этапе
не закручивайте
болты полностью,
надо на 60%



Шаг 2



Шаг 3



Шаг 4



Крепежные элементы

№	Элемент	К-во
A		24шт
B		12шт
C		12шт
D		12шт
F		1шт