



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 40AD-00065


EAC



Комплектация




x1



x1




x3




x1



x3




x1



x1

Крепежные элементы



x1



x1

M6*14




x6



x18

Порядок сборки (круглый столик)



1.



	x12
	x1

OK





2.



OK

Порядок сборки (овальный столик)


3.



OK

	x6
	4# x1

4.





	x6
	x1

5#

OK

Вариант компоновки столиков

5.



OK